Inhaltsverzeichnis

Vorabprüfung vor dem Offsetdruck-Start 2

AquaTools KG GmbH
Wasserstr. 1
Wolfenbttel & Erfurt
Mail: info@cosmocode.de
Web: www.ickewiki.de

Vorabprüfung vor dem Offsetdruck-Start

directive	
Titel	Vorabprüfung vor dem Offsetdruck-Start
Typ	Arbeitsanweisung
Kurzfassung	Maschinen-Start-Checkliste (Vierfarb-Offsetdruck)

1. Zweck und Zielsetzung

Zweck: Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Vierfarb-Offsetmaschine und der korrekten Materialbereitstellung vor dem Produktionsstart, um Makulatur und Stillstandszeiten zu minimieren.

Ziel: Starten des Druckvorgangs unter optimalen, qualitätsgesicherten Bedingungen.

2. Geltungsbereich und Verantwortlichkeit

Geltungsbereich: Ausschließlich für den zuständigen Drucker oder den Maschinenführer an der Vierfarb-Offsetmaschine [Maschinentyp/Name].

Verantwortlich: Der Maschinenführer ist für die vollständige und korrekte Durchführung dieser Prüfungen verantwortlich.

3. Mitgeltende Unterlagen

- Auftrags-Laufzettel (mit Farbvorgaben, Papierdaten)
- Druckplatten-Freigabe-Protokoll (Vorstufe)
- Technische Datenblätter (Papier, Farbe, Feuchtmittel)
- Wartungsplan (für Prüfungen nach 4.1)

4. Arbeitsablauf: Vorabprüfung

Die Prüfung erfolgt in chronologischer Reihenfolge, basierend auf dem beiliegenden Formblatt FB-102 (Maschinen-Start-Checkliste), welches vollständig auszufüllen ist.

4.1 Maschinentechnik und -einstellungen

4.1_maschinentechnik_und_-einstellungen.xlsx

4.2 Material- und Auftragsprüfung

4.2_material-_und_auftragspruefung.xlsx

4.3 Maßnahmen nach erfolgreicher Vorabprüfung

- **Montage**: Druckplatten einspannen und Gummitücher kontrolliert spannen.
- **Referenzbogen**: Einrichten des Auftrags und Drucken des ersten Referenzbogens.
- **Qualitätsfreigabe**: Der erste Bogen muss durch den Qualitätsbeauftragten (oder Druckmeister) anhand des Proofs freigegeben werden. (Siehe AA-103 „Erstdruck-Freigabe“).

5. Maßnahmen bei Abweichungen (Stopp-Kriterien)

- **Sicherheitsmangel**: Bei festgestellten Sicherheitsmängeln (z.B. defekte Abdeckungen) ist die Maschine sofort zu sperren und die Instandhaltung zu informieren.
- **Qualitätsmangel**: Führen zur Freigabe eines „Mangel“-Eintrags auf FB-102. Der Druck darf erst gestartet werden, wenn der Mangel behoben und die Behebung im Protokoll bestätigt und abgezeichnet wurde. (Beispiel: Falsche Platten müssen ersetzt werden.)

Quelle:
https://demo.ickewiki.de/ - **AquaTools QMS**

Link:
https://demo.ickewiki.de/prozesse:aa:dok:vor-offset-druck

Zuletzt geändert: **2026/03/25 18:07**